

10

भवन सुरक्षा प्रमाण-पत्र

सेवा में,

प्रधानाचार्या,  
सामविद गुरुकुलम सीनियर सैकेण्ड्री स्कूल  
वात्सल्यग्राम, वृन्दावन (मथुरा)।

पत्रांक 184 / T-4

दिनांक :- 20/01/2022


विषय :- विद्यालय हेतु भवन सुरक्षा प्रमाण-पत्र के सम्बन्ध में।

संदर्भ :- आपका पत्र दिनांक 18.01.2022

आपके पत्र दिनांक 18.01.2022 के क्रम में विद्यालय भवन का निरीक्षण श्री गुलवीर सिंह, सहायक अभियन्ता एवं श्री कुँवर आशीष, अवर अभियन्ता द्वारा दिनांक 18.01.2022 को किया गया। भवन का निरीक्षण करने पर पाया गया कि मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण, मथुरा द्वारा अनुमोदित नक्शा के अनुसार भवन भूतल+3 तल पर आर.सी.सी. कॉलम व स्लैब से निर्मित हैं।

विद्यालय भवन का निर्माण संलग्न नक्शे के अनुसार श्री संजय कटारिया, (Lic No. CA/93/15554), LA ARCHPLAN PVT LTD, डी-2, सोमानी नगर (साउथ), नई दिल्ली की देखरेख में हुआ है, इस आशय का प्रमाण-पत्र विद्यालय द्वारा प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत किये गये अभिलेखों के आधार पर विद्यालय का भवन एनबीसी कोड के आधार पर बना हुआ है। प्रथम दृष्टया भवन सुरक्षा की दृष्टि से उपयुक्त है।


सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

  
अधिसासी अभियन्ता  
प्रान्तीय खण्ड, लो.नि.वि.  
मथुरा।

पत्रांक 18 /

दिनांक :

1. प्रतिलिपि श्री गुलवीर सिंह, सहायक अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो.नि.वि., मथुरा को उनके द्वारा उपलब्ध करायी गई चैक लिस्ट पर आख्या के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

  
अधिसासी अभियन्ता  
प्रान्तीय खण्ड, लो.नि.वि.  
मथुरा।